


## Unterlagsscheiben ohne Fase

### Rondelles sans chanfrein

aus Messing  
**blank**

en laiton  
**claires**




für Schrauben pour vis	d 1	d 2	s	100	500	1000
M 2	2,2	5	0,3	4.70	3.40	2.40
M 2,5	2,7	6	0,5	4.70	3.40	2.40
M 3	3,2	7	0,5	4.70	3.40	1.80
(M 3,5)	3,7	8	0,5	4.70	3.40	1.90
M 4	4,3	9	0,8	4.70	3.40	1.90
M 5	5,3	10	1,0	5.—	3.70	2.80
M 6	6,4	12	1,6	11.50	8.60	7.50
M 7	7,4	14	1,6	15.40	11.60	9.—
M 8	8,4	16	1,6	15.40	11.60	9.—
M 10	10,5	20	2,0	34.50	25.90	23.50
M 12	13	24	2,5	59.—	44.30	39.—
M 16	17	30	3,0	82.70	70.30	58.—
M 20	21	37	3,0	131.10	111.50	92.—
M 24	25	44	4,0	267.80	227.30	187.50
				100		
				50		

## Unterlagsscheiben ohne Fase

### Rondelles sans chanfrein

aus Messing  
**vernickelt**

en laiton  
**nickelés**



für Schrauben pour vis	d 1	d 2	s	100	500	1000
M 2	2,2	5	0,3	4.70	3.60	2.50
M 3	3,2	7	0,5	4.70	3.60	1.90
(M 3,5)	3,7	8	0,5	4.70	3.80	2.70
M 4	4,3	9	0,8	4.70	3.80	2.80
M 5	5,3	10	1,0	5.90	4.—	3.—
M 6	6,4	12	1,6	12.—	9.40	7.80
M 8	8,4	16	1,6	24.50	20.70	17.20
M 10	10,5	20	2,0	41.40	35.20	29.—
M 12	13	24	2,5	74.30	63.60	52.10
M 16	17	30	3,0	95.80	81.50	68.—
M 20	25	44	4,0	150.50	127.90	106.90
				100		