

Splinten

aus Kupfer

Goupilles fendues

en cuivre




Loch/du trou ø	1,6	2	3,2	4	5
d 1 max.	1,4	1,8	2,9	3,7	4,6
d 1 min.	1,3	1,7	2,7	3,5	4,4
c max.	2,8	3,6	5,8	7,4	9,2
c min.	2,4	3,2	5,1	6,5	8
a max.	2,5	2,5	3,2	4	4
b ca.	3,2	4	6,4	8	10
L	100	100	100	100	100
20	13.20	16.70	32.40		
25		17.50	34.20	53.50	84.—
32		20.90	37.80	55.20	90.30
36				58.70	132.50
40			41.30	68.—	122.90
50				84.10	125.60
63				92.10	
	100	100	100	100	100

Halbrundnieten

aus Kupfer

Rivets à tête ronde

en cuivre



d 1	3	4	5
d 2	5,2	7	8,8
k	1,8	2,4	3
L	100	100	100
8	9.80		
10		14.80	
12			31.50
14			31.50
20		24.30	33.—
	100	100	100